

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 27 september 2024 11:41
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: OI

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 2 april 2024 16:15
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: OI

Dag heren

Dit heb ik zojuist geappt aan [REDACTED]

Dag [REDACTED] aan de tunnelmond bij de groene loper heb ik moeten meten omdat me de verkeerde sleutel was gegeven door de bouwvereniging. In het spectrum is 418Hz die Peutz heeft gemeten ook aanwezig. Van [REDACTED] heb ik n filmpje ontvangen met het geluid tussen het verkeer door. Dit geluid heb ik provisoir geanalyseerd en ook daar zie ik de 418 in beeld. Dus het lijkt dat de vents van de HD16 de oorzaak zijn zoals Peutz ook heeft vastgesteld. Ter controle ga ik toch nog meten aan de kol Millerstraat en in de woning van [REDACTED] in de avond periode. Mss dat jullie de vents eens moeten controleren mss is onbalans en of versleten de oorzaak. Kunnen jullie die vents separeert uitschakelen dan is mijn meten overbodig? Graag n reactie en groet!

Verstuurd vanaf mijn iPhone